

河南省生态环境厅
快速执法检查记录表

检查时间		2022 年 03 月 16 日 10 时 24 分			
受检单位		宝丰县宝泉石化有限公司宝丰县宝泉石化有限公司			
受检单位地址		河南省平顶山市宝丰县张八桥镇中国京油加油站			
法定代表人			统一社会 信用代码	91410421341629210H	
被检查人	李德泉	部门职务	环保负责 人	联系电话	15253422000
检查人	张东东	执法证号	16040615 097	工作单位	宝丰县环境综合 行政执法大队
记录人	马冬冬	执法证号	16040615 069	工作单位	宝丰县环境综合 行政执法大队
现场 检查 情况	现场检查时该加油站正在经营，污染防治设施运行正常。				

图 片 资 料		
被检查人（签字）	程荣生	
检查人（签字）	马东冬	
	张东东	
参与检查人（签字）		