

河南省生态环境厅

快速执法检查记录表

检查时间		2022年04月21日 11时44分			
受检单位		平顶山市博翔碳素有限公司			
受检单位地址		河南省平顶山市宝丰县商酒务镇 241 省道博翔碳素有限公司			
法定代表人		张春生	统一社会信用代码	914104216716982020	
被检查人	张春生	部门职务	环保负责人	联系电话	13233718886
检查人	李亚洲	执法证号	16040615019	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
记录人	许永亮	执法证号	16040615017	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
现场检查情况	2022年4月21日上午，环保局执法人员现场检查看到该厂正常生产，废气污染防治设施运行正常，在线监测数据正常，污水处理设施正常运行，废水无外排现象。未发现环境违法行为。				

图
片
资
料



被检查人（签字）

张春生

检查人（签字）

李子亮

李百川

参与检查人（签
字）