


河南省生态环境厅

快速执法检查记录表

检查时间		2022 年 06 月 06 日 17 时 56 分			
受检单位		： 中国石油天然气股份有限公司河南平顶山宝丰东环北加油站			
受检单位地址		河南省平顶山市宝丰县周庄镇东环路中国石油宝丰东环北加油站			
法定代表人			统一社会信用代码	91410421MA9FMT452N	
被检查人	佟胜欣	部门职务	环保负责人	联系电话	16637556718
检查人	王月霞、 马腾飞、 姚一帆、 李田雨	执法证号	16040615131、 16040615132、 16040615133、 16040615136	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队、 宝丰县环境综合行政执法大队、 宝丰县环境综合行政执法大队、 宝丰县环境综合行政执法大队
记录人	何超华	执法证号	16040615129	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队

现场检查情况	对该加油站现场检查，重点对油气回收系统保养、维护与整体运转情况、常规安全管理，全面排查未发现环境违法行为。	
图片资料		
被检查人（签字）	佟冬月	
检查人（签字）	佟延军	

参与检查人（签字）	