

河南省生态环境厅

挥发性有机物现场检查记录表

检查时间	2022年 08月 26 日 18 时 35分				
受检单位	平顶山朗新玻璃有限公司				
受检单位地址	河南省平顶山市宝丰县文峰街道华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司				
被检查人	王虎	部门职位	环保负责人	联系电话	138****5535
检查人	徐迪	执法证号	16040615070	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
记录人	姬晓伟	执法证号	16040615071	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
检查情况	<p>一、基本情况</p> <p>检查项 1: 排污许可管理类别 检查结果: 登记</p> <p>检查项 2: 是否存在环保手续问题 检查结果: 是</p> <p>检查项 3: 是否存在环境管理台账问题 检查结果: 否</p> <p>检查项 4: 是否位于涉 VOCs 工业园区及企业集群 检查结果: 是</p> <p>二、检测情况</p> <p>检查项 5: 是否进行手持式 PID 仪现场监测 检查结果: 否</p> <p>三、源头控制情况</p> <p>检查项 6: 原辅材料是否明确标注 VOCs 含量 检查结果: 是</p> <p>检查项 7: 是否存在源头控制问题 检查结果: 否</p> <p>检查项 8: VOCs 物料含量否有第三方检测报告 检查结果: 是</p> <p>检查项 9: VOCs 物料含量检测值(%)</p>				

	<p>检查结果: 小于 10%</p> <p>四、过程控制情况</p> <p>检查项 10: 是否存在 VOCs物料存储环节无组织排放问题 检查结果: 否</p> <p>检查项 11: 是否存在有机液体装卸废气无组织排放问题 检查结果: 否</p> <p>检查项 12: 是否存在生产工艺过程无组织排放问题 检查结果: 否</p> <p>检查项 13: 是否存在敞开液面逸散废气无组织排放问题 检查结果: 否</p> <p>检查项 14: 是否存在设备、管线等密封点无组织排放问题 检查结果: 否</p> <p>五、末端治理控制情况</p> <p>检查项 15: 废气收集率(%) 检查结果: 95</p> <p>检查项 16: 是否存在废气收集问题 检查结果: 否</p> <p>检查项 17: 治理设施去除率(%) 检查结果: 86</p> <p>检查项 18: 是否存在治理设施去除问题 检查结果: 否</p> <p>检查项 19: 治理设施运行率(%) 检查结果: 96</p> <p>检查项 20: 是否存在治理设施运行问题 检查结果: 是</p> <p>问题描述: 1活性炭和过滤棉接近饱和状态, 提醒需要更换。2封胶工段卫生脏。</p> <p>检查项 21: 是否存在有机废气排放旁路问题 检查结果: 否</p> <p>检查项 22: 是否存在非正常工况排放问题 检查结果: 否</p> <p>检查项 23: 是否存在加油站油气治理问题 检查结果: 不涉及</p> <p>六、其他环境问题</p> <p>检查项 24: 是否存在其他环境问题 检查结果: 否</p>
处理建议	<p>1: 是否存在治理设施运行问题: 是</p> <p>环境问题类型: 一般环境管理问题</p> <p>整改类型: 立行立改</p> <p>是否属于重大环境风险问题: 否</p> <p>是否移交问题: 否</p>

被检查人	王虎	日期	2022-08-26
检查人	徐迪	日期	2022-08-26
检查人	姬晓伟	日期	2022-08-26