


河南省生态环境厅

快速执法检查记录表

检查时间		2022 年 08 月 23 日 17 时 24 分			
受检单位		平顶山市新洁源环保有限责任公司			
受检单位地址		河南省平顶山市宝丰县杨庄镇兴宝一路			
法定代表人		吕怀平	统一社会信用代码	914104216846067230	
被检查人	吕怀平	部门职务	环保负责人	联系电话	138****6222
检查人	李娜、牛小旭、王宏艳	执法证号	16040615077、 16040615078、 16040615079	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队、 宝丰县环境综合行政执法大队、 宝丰县环境综合行政执法大队
记录人	徐迪	执法证号	16040615070	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
现场检查情况	检查情况：现场检查时该企业正常生产，污染防治设施运行正常。 是否存在环境问题：是 环境问题类型：其他 环境问题描述：焊接工段焊烟收集罩有一个收集管道破损，未能及时排查。 是否涉嫌违法：否 检查结果：未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果				

图 片 资 料	
被检查人（签字）	吕小平
检查人（签字）	徐迪
	李妍

参与检查人（签字）	毕小旭 王宏乾
-----------	---------