

河南省生态环境厅
快速执法检查记录表


检查时间	2022年07月15日 08时54分				
受检单位	宝丰县鑫通石油销售有限公司				
受检单位地址	河南省平顶山市宝丰县商酒务镇鑫通石油				
法定代表人	王桂忠	统一社会信用代码	91410421396753606H		
被检查人	阮春雷	部门职务	环保负责人	联系电话	15.....2
检查人	姬晓伟	执法证号	16040615071	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
记录人	岳砚彬	执法证号	16040615117	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
现场检查情况	现场检查看到该加油站正常营业，油气回收设施正常使用，无环保违规现象。				

图
片
资
料



被检查人(签字)

阮春西

检查人(签字)	
参与检查人(签字)	