

河南省生态环境厅

快速执法检查记录表

检查时间		2022年08月24日17时27分			
受检单位		河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司			
受检单位地址		河南省平顶山市宝丰县中国平煤神马集团京宝焦化			
法定代表人		张红伦	统一社会 信用代码	91410421697346748D	
被检查人	张红伦	部门职务	环保负责人	联系电话	13623752168
检查人	王月霞、 马腾飞、 姚一帆	执法证号	16040615 131、 16040615 132、 16040615 133	工作单位	宝丰县环境综合 行政执法大队、 宝丰县环境综合 行政执法大队、 宝丰县环境综合 行政执法大队
记录人	谢俊勇	执法证号	16040615 068	工作单位	宝丰县环境综合 行政执法大队
现场 检 查 情 况	<p>检查情况：现场检查时该企业正常生产，污水处理设施运行正常，临时堆放的焦炭覆盖不到位，要求企业立即整改。</p> <p>是否存在环境问题：是</p> <p>环境问题类型：其他</p> <p>环境问题描述：临时堆放的焦炭覆盖不到位，现场立整立改已覆盖到位。</p> <p>是否涉嫌违法：否</p> <p>检查结果：未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果</p>				

图片资料



被检查人（签字）

张冬生

检查人（签字）

王海东

王海东

参与检查人（签字）	马晓飞 2016-01
-----------	-------------