

河南省生态环境厅
快速执法检查记录表

检查时间	2023年04月12日16时31分				
受检单位	宝丰县洁石煤化有限公司				
受检单位地址	河南省平顶山市宝丰县张八桥镇017乡道				
法定代表人	岳青花	统一社会信用代码	91410421614884269G		
被检查人	卢凤莉	部门职务	环保负责人	联系电话	13783200782
检查人	杨森	执法证号	16040615035	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
记录人	范豪杰	执法证号	16040615013	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
现场检查情况	<p>检查情况：现场核查该企业一号线脱硫脱硝系统因进口管道腐蚀严重，出现泄露现象，存在安全隐患，于2023年4月11日9时50分停运检修，经过抢修于2023年4月12日15时40恢复正常。</p> <p>是否存在环境问题：否</p> <p>是否涉嫌违法：否</p> <p>检查结果：未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果</p>				

图
片
资
料



被检查人 (签字)

卢凤莉

检查人 (签字)

范豪杰

	杨静
参与检查人 (签字)	