河南省生态环境厅 快速执法检查记录表

检查时间		2023年04月13日09时10分			
受检单位		平顶山市保德利医疗废物处置有限公司			
受检单位地址		河南省平顶山市宝丰县李庄乡香山大道保德利医疗 废物处置有限公司			
法定代表人		李要建	统一社会 信用代码	914104217967957251	
被检查人	朱朝阳	部门职务	环保负责 人	联系电话	13753333087
检查人	李金辉	执法证号	16040615 110	工作单位	宝丰县环境综合 行政执法大队
记录人	马冬冬	执法证号	16040615 069	工作单位	宝丰县环境综合 行政执法大队
现	检查情况:现场检查时该企业正在生产,UV 光氧,活性炭吸附				
场	+ 喷淋塔,及污水处理系统正常运行。				
检	是否存在环境问题: 否				
查	是否涉嫌违法: 否				
情	检查结果:未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果				
况					

图片资料



被检查人(签字)	黄溪
检查人(签字)	32 PC

	毛冠 公局
参与检查人(签字)	