


河南省生态环境厅

快速执法检查记录表

检查时间		2023 年 04 月 03 日 14 时 37 分			
受检单位		河南省大地水泥有限公司张八桥镇外窑村东水泥灰岩矿			
受检单位地址		河南省平顶山市宝丰县杨庄镇和谐大道河南省大地水泥有限公司			
法定代表人		赵中要	统一社会信用代码	91410421777978024K	
被检查人	王宁	部门职务	环保负责人	联系电话	15203755526
检查人	陈晓光、范豪杰	执法证号	16040615036、16040615013	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队、宝丰县环境综合行政执法大队
记录人	陈飞峰	执法证号	16040615033	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
现场检查情况	检查情况：经现场核查：2#生产线窑尾数据异常，是因为大雨导致采样箱进水，加热片跳电，设备故障报警，采样器停止工作。2023 年 4 月 3 日 10 点 34 分已恢复正常。 是否存在环境问题：否 是否涉嫌违法：否 检查结果：未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果				

图片资料			
被检查人（签字）		王宁	
检查人（签字）		陈飞峰	
		范豪杰	
参与检查人（签字）			