

河南省生态环境厅
快速执法检查记录表

检查时间		2023 年 05 月 24 日 08 时 25 分			
受检单位		宝丰县朝伟石油销售有限公司			
受检单位地址		河南省平顶山市宝丰县张八桥镇 324 省道			
法定代表人		李朝委	统一社会信用代码	91410421MA3X76ET3A	
被检查人	苏伟	部门职务	环保负责人	联系电话	15137371818
检查人	李金辉	执法证号	16040615110	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
记录人	张东东	执法证号	16040615097	工作单位	宝丰县环境综合行政执法大队
现场检查情况	检查情况：现场检查看到，该加油站处于正常经营，污染防治设施运行正常，集气罩无破损现象，油罐出气阀悬浮剂未更换，颜色变绿。 是否存在环境问题：是 环境问题类型：其他 环境问题描述：该加油站油罐出气阀悬浮剂颜色变绿，未及时更换 是否涉嫌违法：否 检查结果：未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果				

图
片
资
料




被检查人 (签字)

苏伟

检查人 (签字)

张东东

	
参与检查人 (签字)	